

## 臺北市大安區建安國民小學錄影監視系統

編號	設置地點	攝影方向	備註
1	大安路大門右側校牆上	攝向左	
2	大安路與四維路160巷轉角校牆上	攝向左	
3	大安路與四維路160巷轉角校牆上	攝向右	
4	育美樓西南空地牆上	攝向右	
5	桂花巷鐵門上	攝向左	
6	四維路160巷育美樓二樓牆上(近大	攝向左	
7	四維路160巷育美樓牆上(育美樓中	攝向右	
8	四維路160巷南三棟牆上(近四維路)	攝向左	
9	四維路與160巷轉角校牆上	攝向左	
10	四維路後門右側	攝向左	
11	四維路後門左側	攝向右	
12	四維路校牆上(近垃圾場)	攝向左	
13	藝術教學綜合大樓1樓左側	攝向左	
14	藝術教學綜合大樓2樓左側	攝向左	
15	藝術教學綜合大樓3樓左側	攝向左	
16	藝術教學綜合大樓4樓左側	攝向左	
17	藝術教學綜合大樓5樓左側	攝向左	
18	學文樓1樓左側	攝向左	
19	學文樓2樓左側	攝向左	
20	學文樓3樓左側	攝向左	
21	博思樓1樓左側	攝向左	
22	博思樓2樓左側	攝向左	
23	博思樓3樓左側	攝向左	
24	樂群樓1樓左側	攝向左	
25	樂群樓2樓左側	攝向左	
26	樂群樓3樓左側	攝向左	
27	修德樓1樓左側	攝向左	
28	修德樓2樓左側	攝向左	
29	修德樓3樓左側	攝向左	
30	育美樓1樓左側	攝向左	
31	育美樓2樓左側	攝向左	
32	育美樓3樓左側	攝向左	
33	育美樓4樓左側	攝向左	
34	育美樓5樓左側	攝向左	
35	藝術教學綜合大樓1樓右側	攝向左	
36	藝術教學綜合大樓2樓右側	攝向左	
37	藝術教學綜合大樓3樓右側	攝向左	
38	藝術教學綜合大樓4樓右側	攝向左	
39	藝術教學綜合大樓5樓右側	攝向左	
40	學文樓1樓右側	攝向左	
41	學文樓2樓右側	攝向左	
42	學文樓3樓右側	攝向左	

43	博思樓1樓右側	攝向左	
44	博思樓2樓右側	攝向左	
45	博思樓3樓右側	攝向左	
46	樂群樓1樓右側	攝向左	
47	樂群樓2樓右側	攝向左	
48	樂群樓3樓右側	攝向左	
49	修德樓1樓右側	攝向左	
50	修德樓2樓右側	攝向左	
51	修德樓3樓右側	攝向左	
52	育美樓1樓右側	攝向左	
53	育美樓2樓右側	攝向左	
54	育美樓3樓右側	攝向左	
55	育美樓4樓右側	攝向左	
56	育美樓5樓右側	攝向左	
57	警衛室	攝向左	
58	警衛室	攝向右	
59	南五棟1樓電梯前	攝向左	
60	2年級前遊戲場	攝向左	
61	修德樓前遊戲場	攝向左	
62	修德樓前遊戲場	攝向左	
63	修德樓前遊戲場	攝向右	
64	修德樓前遊戲場	攝向右	